

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024	



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, El Arenal.



Foto 2: Evaluadora de Campo, Directora y Presidente de la OPF realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Reparacion y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tuberia, artefactos y muebles fijos de concreto (migitorio y pileta) y azulejo.



Foto 4: Es necesaria la reparacion y mantenimiento de puertas en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: En el módulo de servicios sanitarios es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante.



Foto 6: Suministro e instalación de sistema eléctrico iluminación (incluye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, plafonera con foco ahorrador de alta potencia.

Geeelle Calle Sign ALDEA

Firma y sello del Presidente de la lope



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto7: Es necesario el cambio de tablero de flipones y flipones.




Foto 8: Es necesario el cambio e instalación de pilas de dos lavaderos.



Foto 9: Es necesario el mantemiento con pintura en muro perimetral exterior e interior.



Foto 10: Es necesaria la reparación puertas y balcones, incluye lijado y pintura.



Foto 11: Se detecta la necesidad de la reparacion de columnas principales de apoyo para el portón y el cambio e instalación del portón metálico.



Foto 12: Proceso de detección de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.





Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa