

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PROMESA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-3079-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el area de cocina.



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. En el area de cocina.



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura). En dos puertas de los salones de clases.




FOTO 4: Pintura en muros de interiores y exteriores.



FOTO 5: Sustitución de piso de torta de concreto. En el area del corredor




FOTO 6: Sustitucion de piso de granito en el area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PROMESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-3079-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 7: Mantenimiento a portones de metal.



FOTO 8: Sustitucion de Azulejo, en el area de cocina



FOTO 9: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público