



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024
 <p>Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta, lotificación Peña Flor</p>		 <p>Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.</p>	
 <p>Foto 3: Debe mejorarse los servicios sanitarios con cambio e instalación de kit para inodoros, incluye conexión de tubería.</p>		 <p>Foto 4: Es necesaria la reparación y mantenimiento de las puertas metálicas del módulo de servicios sanitarios.</p>	
 <p>Foto 5: Mantenimiento e Instalación de estructura de metal incluye lijado y pintura anticorrosiva.</p>		 <p>Foto 6: Es necesario el suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos).</p>	


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024
 <p>Foto 7: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural.</p>		 <p>Foto 8: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de muebles fijos de concreto, y azulejo.</p>	
 <p>Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.</p>		 <p>Foto 10: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puertas, balcones y puertas de gabinetes en el módulo de cocina.</p>	
 <p>Foto 11: Se detecta la necesidad del mantenimiento e instalación de estructura de metal, incluye lijado y pintura anticorrosiva en el módulo de dirección y cocina.</p>		 <p>Foto 12: Suministro e instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de dirección y cocina.</p>	

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---