

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA LOS CEDROS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0010-43	FECHA:	Febrero 16 del 2024.



El techado se encuentra con lámina en mal estado, con problemas de picaduras debido al tiempo de uso, por lo tanto hay demasiadas goteras en tiempo de lluvia.



Se observan las gradas de estructura metálica, debido a los daños se necesita realizar el cambio por gradas de cemento.



Imágenes de la cocina, se necesita mejorar el interior de la cocina y pileta con azulejo.



Se observa el piso de torta de cemento dañado, se necesita realizar un cambio en el piso de cemento por piso de cerámica.



Se observan daños en la estructura de la puerta y de las chapas, se necesitan reparar 17 aulas.



Canal en mal estado por corrosión, se necesita la reparación también de costaneras realizar lijado y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público