

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA LOS CEDROS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS CEDROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0010-43	FECHA:	26 DE JUNIO DE 2024




Foto1: Inicio de trabajo en techado de aulas con lamina calibre 26 troquelada.




Foto 2: Pintura de interiores de salones de clases




Foto 3: Estado de cocina actual pendiente de inicio de remozamiento.




Foto 4: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico.




Foto 5: Sustitucion de chapas de puerta inciendo trabajo de extraccion de la antiuas.




Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal del techo de lo salone de claes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

