

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0040-45	FECHA:	23/09/2024



Foto1: AREA DONDE ESTARA LA COCINA



Foto 2: AREA DE REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto : AREA DONDE SERA EL TECHADO DE COMEDOR



Foto 4: PAVIMENTACION DE PATIO





Foto 5: PAVIMENTACION DE PATIO PARA EL COMEDOR



Foto 6: PAVIMENTACION DE PATIO DEL LADO DE LA ENTRADA Y COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 