

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO | ESQUINTLA | MUNICIPIO | SIQUINALÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | KM 82.3 CARRETERA A SIQUINALÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 05-04-1899-47 | FECHA | 14 de noviembre de 2024 |



Foto1: inicia el cambio de lamina troquela, mantenimiento de estructura de soporte de metal y cambio de estructura de metal por metal



Foto 2: Inicio de trabajo para reforzamiento de paredes, cernido y repello de paredes



Foto 3: inicia el mantenimiento de puertas y cambio de chapas



Foto 4: inicia trabajo de mantenimiento a cocina rural con chimenea y muebles de cocina azulejados






Foto 5: inicia el mantenimiento de ventanas el salones y direccion



Foto 6: cambio de piso a cocina y direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y de hojas.

| | |
|--|--|
|  Firma y sello del Presidente de la  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|--|--|