

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2047-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Sustrucción de piso cerámico en la cocina



Foto 2: Pintura en muros interiores



Foto 3: Sustrucción de baranda de metal; debido a que están en mal estado y resbalosos y cuando llueve los estudiantes se resbalan y a ocasionado accidentes.



Foto 4: Sustrucción de azulejo en la cocina



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones en hierro en ventana en los salones del segundo nivel





Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en tres baños del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIGUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2047-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--