



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Siguacán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Siguacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	8/23/2024



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.
5.6 Sustitución de balcones de metal.



6.8 Sustitución de piso cerámico.



10.3 Sustitución de hinodoro.



15.1 Muro perimetral.



17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras.
17.7 Sustitución de interruptor doble 17.8 Sustitución de tomarr corriente
doble. 17.9 Sustitución de filipones.



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabino Zúñiga

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Siguacán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Siguacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	5/27/2024



20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.
20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina.



21 Reparación de repello y cernido de paredes.
21.1 Repello en muro.



20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jabino Bautista
Firma y sello del Presidente del CEE
CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA CASERIO RIO SIGUACAN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
E.O.R.M. CASERIO RIO SIGUACAN
ESCUELA CASERIO RIO SIGUACAN