



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación La Ponderosa Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0017-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.  
2.2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal  
10.5 Sustitución lavamanos



Foto 2: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto  
6.8 Sustitución de piso cerámico  
13.1 Sustitución de Azulejo



Foto 3: 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700 lt  
18.5 Sustitución de accesorios deposito de agua  
18.7 Sustitución de bomba de agua



Foto 4: 6.8 Sustitución de piso cerámico  
22.1 Reparación de muro de contención



Foto 5: 22.1 Reparación de muro de contención





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

