



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación La Ponderosa Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0017-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.
2.2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal
10.5 Sustitución lavamanos




Foto 2: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto
6.8 Sustitución de piso cerámico
13.1 Sustitución de Azulejo



Foto 3: 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700 lt
18.5 Sustitución de accesorios deposito de agua
18.7 Sustitución de bomba de agua



Foto 4: 6.8 Sustitución de piso cerámico
22.1 Reparación de muro de contención




Foto 5: 22.1 Reparación de muro de contención





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 