





REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION LOS NARANJALES PARC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LOS NARANJALES PARCELAMIEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Firma y sello del Presidente de la OPF

 **Fernando David de León Mañrique**
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION LOS NARANJALES PARC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LOS NARANJALES PARCELAMIEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0019-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 7: LA INSTALACIÓN DE FUERZA SE ENCUENTRA GENERANDO PELIGRO YA QUE HAY CABLES EXPUESTOS



Foto 8: NO TIENEN INSTALACION ELECTRICA SOLO FUERZA



Foto 9: LA ILUMINACION ES COMPARTIDA PARA LAS AULAS



Foto 10: NO TIENEN INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MODULO DE BAOS




Foto 11: NO CUENTAN CON INSTALACIONES ELECTRICAS Y NI FUERZA (TOMACORRIENTES)






Foto 12: VISTA PANORAMICA EL EXTERIOR DE LA ESCUELA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Maúrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272