

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Los Barriles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0315-43	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: 1. Cubierta de lámina 1.1 Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26. 2. Estructura de techo
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Puertas de metal
4.2 Sustitución de chapa



Foto 3: 9. Pintura en muros exteriores e interiores.
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: 15 Muros perimetrales
15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: 19. Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad y plomería)
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DFP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

