

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0317-43	FECHA:	31/07/2024




Foto1: 1.1 Sustitución de lámina troquelada al zinc calibre 26



Foto 2: 1 .3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 4: 21.1 Repello en Muro



Foto 5: 22.1 Reparación de muros de contención



Foto 6: 22.4 Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

Karla
Firma y sello del Presidente de la OPF



Judith
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

