

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Manuel José Arce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Trozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 06 - 0319 - 43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: **1 CUBIERTA DE LAMINA**  
1.1 Sustitución de lámina, troquelada aluzinc calibre 26  
1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto 2: **2 ESTRUCTURA DE TECHO**  
2.3 Sustitución de soporte de metal por metal



Foto 3: **4 PUERTAS DE METAL**  
3.3 Sustitución de puertas en sercios sanitarios



Foto 4: **6 PISO**  
6.8 Sustitución de piso cerámico  
13 SUSTUTUCION DE AZULEJO    13.1 Sustitución de azulejo



Foto 5: **19 MANO DE OBRA ESCIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA)**  
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público