

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	15/05/2024



Renglón 1
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada azulinc calibre 26



Renglón 1
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Renglón 4
4.3 Sustitución de puerta



Renglón 5
5,6 Sustitución de balcon de metal



Renglón 6
Sustitución de piso granito
6.8 Sustitución de piso cerámico

6.5



Renglón 10
10.3 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Lorena Mateo
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Champas Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0338-43	FECHA:	15/07/2024



Renglón 15
15.1 Reparación de muro perimetral de block




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Lorenamateo
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

