



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: 1 CUBIERTA DE LAMINA
SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.
1.3 SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 1.1



Foto 2: 2 ESTRUCTURA DE TECHO.
SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO. 2.3




Foto 3: 4 PUERTA DE METAL.
SUSTITUCION DE CHAPAS. 4.2



Foto 4: 4 PUERTA DE METAL.
SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO. 4.4



Foto 5: 6 PISO.
SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO 6.5



Foto 6: 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS
SUSTITUCIÓN DE INODORO 10.3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZANJÓN DE ARENA, TIQUISATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0342-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7 : 10. SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS
10.5 SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 8: 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS
SUSTITUCION DE GRIFOS

10.9




Foto 9: 14. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE.
14.3 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEAL PRINCIPAL DE AGUAS.




Foto 10: 15 MUROS PERIMETRALES
REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

15.1




Foto 11: 17 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
17.3 SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED.
17.8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES.
17.9 SUSTITUCION DE FLIPONES.




Foto 12: 10 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. (CUANDO APLIQUE)
21.1 REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Mercedes Hernández
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

