



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSÉ NUEVO MUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1854-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024

	
Foto 1: En el establecimiento Educativo	Foto 2: En el establecimiento Educativo
	
Foto 3: Cambio de lámina en aulas	Foto 4: Mantenimiento de puertas
	
Foto 5: Colocación de puertas nuevas en baños	Foto 6: Remozamiento de baños

Clotilde González
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO SAN JOSÉ NUEVO MUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-1854-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/07/2024
			
Foto 7: Sustrucción lámina en baños		Foto 8: Sustrucción lámina y de estructura	
			
Foto 9: Instalación de puerta nueva		Foto 10: Instalación de ventana y balcon	
			
Foto 11: Instalación de piso ceramico		Foto 12: Instalación sistema electrico	

Gloria Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Esteban Rodríguez Peña
Firma, Sello y Hoja Colegiada del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN JOSÉ NUEVO MUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-1854-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/07/2024
			
Foto 13: Sistema electrico fuerza		Foto 14: Estufa ahorradora	
			
Foto 15: Extracción de humo de cocina		Foto 16: Cambio de estructura, lamina y sistema electrico Dirección	

Gloria Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Comité del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694