






PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA NUEVA BENDICIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 08 - 0011 - 43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
 <p>Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACON, REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO</p>		 <p>Foto 2: PRESIDENTA OPF, DIRECTOR Y CONSULTOR</p>	
 <p>Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES</p>		 <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACON, REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO</p>	
 <p>Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES EN VENTANA, REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO</p>		 <p>Foto 6: CONSULTOR EN EL ESTABLECIMIENTO</p>	

Handwritten signature



Handwritten signature







Fernando David de León Maúrique
ARQUITECTO
C.O.A. No. 7272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA NUEVA BENDICIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 08 - 0011 - 43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
			
Foto 7: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES		Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES		Foto 10: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE BUENA CALIDAD	
			
Foto 11: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DE BUENA CALIDAD		Foto 12: REMOZAMIENTO DE MURO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DEL TECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES EN ÁREA POSTERIOR DE AULAS	




Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Firma, Sexo y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Col. No. 7,272