



Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BO. SALINAS EL ESFUERZO, SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0008-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Sustitucion de sanitario



Foto 2: Sustitucion de sanitario



Foto 3: Pintura en muro exterior e interior



Foto 4: Pintura en muro exterior e interior



Foto 5: Sustitucion de piso ceramico



Foto 6: Sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

