

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. GENERAL FELIPE CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL PARQUE JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0421-42	FECHA:	4/12/2024



FOTO 1



FOTO 2

Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.
Foto 2: 1.2 Sustitucion de elementos de fijación.



FOTO 3



FOTO 4

Foto 3: 2.3 Sustición de estructura de soporte de metal, por metal.
Foto 4: 3.1 Impermeabilización de losa.



FOTO 5



FOTO 6

Foto 5: 6.8 Sustitucion de piso ceramico.
Foto: 7.1 Sustitucion de canal de metal.



FOTO 7



FOTO 8

Foto 7: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3.
Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



FOTO 9

Foto 9: 10.5 Sustitución de lavamanos.




FOTO 10

Foto 10: 21 Reparacion de repello y cernido de paredes (cuando se aplique)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Suleyma Aracely Diaz Paredes
 Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



 Norma Judith Hernandez Lopez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
