

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO BOTON BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0434-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Lamina en mal estado, Region 1.1 (Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26). Region 19.8 (Instalación de lamina troquelada aluzinc). Region 19.10 (Desinstalación de lamina existente).



Foto 2: Estructura deteriorada, Region 2.1 (Mantenimiento a estructura de soporte de metal). Region 1.3 (Sustitución de elementos de fijación).



Foto 3: Piso en mal estado, Region 6.8 (Sustitucion de piso ceramico).



Foto 4: Ventanas de madera podridas, Region 5.3 (Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio) Region 19.1 (Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal)



Foto 5: Chimenea en mal estado, Region 20.6 (Sustitución de chimenea de metal).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público