

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. LIC. ARÍSTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-2776-43 | FECHA: | 03/12/2024 |



Foto 1: 14.9. Sustitución de tubería línea principal de red de agua potable.



Foto 2: 18.1. Sustitución de depósito de agua de 1000 LT.



Foto 3: 20.10. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: 20.10. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 5: 20.6. Sustitución de chimenea de metal. Cocina rural.






Foto 6: 20.7. Instalación de azulejos en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo