

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN JOSÉ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. LIC. ARÍSTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-2776-43 | FECHA: | 03/12/2024 |



Foto 1: 16.1. Reparación de planchas de concreto losa de patio.



Foto 2: 10.5. Sustitución lavamanos




Foto 3: 10.2. Sustitución de accesorios de inodoro.




Foto 4: 4.1. Mantenimiento estructura. Sustitución de puertas de metal



Foto 5: 4.3. Sustitución de puertas. Puertas y tableros de madera.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

