

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de lámina, por por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada .




Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Cecilia Rox Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024




Foto7: Sustitución de chapa.



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal.




Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 11: Reparación de plataforma de cisterna de agua.



Foto 12: Reparación de plataforma de cisterna de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

<p><i>Cecilia Piox García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARÍA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARÍA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024




Foto 13: Sustitución de piso cerámico en salones.



Foto 14: Sustitución de piso cerámico en salones.



Foto 15: Sustitución de piso cerámico en salones.




Foto 16: Sustitución de piso cerámico en salones.



Foto 17: Sustitución de piso cerámico en salones.



Foto 18: Sustitución de piso cerámico en salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p><i>Cecilia Rox Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA MATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0014-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 19: Sustitución de piso cerámico.



Foto 20: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.



Foto 21: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.



Foto 22: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales.



Foto 23: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 24: Mantenimiento a barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Cecilia Ix Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

