

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0014-45	FECHA:	09 DE MAYO 024



Foto 1: 1-CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc. 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 6- PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico




Foto 3: 4- PUERTAS DE METAL. 4.2 Sustitución de chapa.




Foto 4: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.2 Sustitución de estufa rural completo




Foto 5: 5-VENTANAS. 5:2 Sustitución de estructura de ventana



Foto 6: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

 DORA LUCIA VARGAS Firma y sello de la Presidenta de la OPF	 EULALIA LUCAS DIEGO Firma y Sello Directora del Centro Educativo Público
---	---

