

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0014-45	FECHA:	10 DE JULIO 2024




Foto1: 1-CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc. 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 6- PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 3: 4- PUERTAS DE METAL. 4.2 Sustitución de chapa.




Foto 4: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.2 Sustitución de estufa rural completo




Foto 5: 5-VENTANAS. 5.2 Sustitución de estructura de ventana



Foto 6: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 DORA LUCÍA VARGAS Firma y sello de la Presidenta de la OPF		 EULALIA LUCÁS DIEGO Firma y Sello Directora del Centro Educativo Público	
---	--	---	--