

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SAN VICENTE PACAYA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-12-0014-45 | FECHA: | 21 DE AGOSTO 2024 |



Foto1: 1-CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc. 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 6- PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico




Foto 3: 4- PUERTAS DE METAL. 4.2 Sustitución de chapa.




Foto 4: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.2 Sustitución de estufa rural completo




Foto 5: 5-VENTANAS. 5.2 Sustitución de estructura de ventana



Foto 6: 20 REPARACIÓN DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><i>Dora Lucía Vargas</i> DORA LUCIA VARGAS Firma y sello de la Presidenta de la OPF</p> | <p align="center"><i>Lucas Diego</i> LUCAS LUCAS DIEGO Firma y Sello Directora del Centro Educativo Público</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

