



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Jose El Asintal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0015-45	FECHA:	27/11/2024



Foto1:1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 2.1Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3:5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventanas




Foto 4: 6.5 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico




Foto 6: 17.10 Sustitucion de tablero de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Jose El Asintal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0015-45	FECHA:	27/11/2024



Foto7: 21.2 Cernido en muro




Foto 8: :




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público