REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

STONOIGH BEI IGIEIG	NO DETERMINATION	DOMMINE	T OUTERWORK
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, Lote 3 Aldea San José El Bejucal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0501-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: PUERTAS DE METAL 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 3: PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS 11.2 Sustitución de barandas de



Foto 5: REPARACIÓN DE COCINA 20.1 Mantenimeiento a estufa rural 20.5 Sustitución de chimenea de concreto 20.7 Instalación de azulejo en estufa



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES 21.1 Repello en muro 21.2 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar trojas adicionales y actualizar el número de hojas. CONSEIO EDUCATIVO ello del Presidente de la OPF

entro Educativo Público

1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G u a 1 e m a 1 a SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, Lote 3 Aldea San José El Bejucal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0501-43	FECHA:	05/09/2024
Foto 7: 21 REPARA	CIÓN DE RE'PELLO Y CERNIDO DE PAREDES,	Foto 8:	
(CUANDO APLIQUE	:): 21.2 Cernido en muro.		
Foto 9:		Foto 10:	
Foto 11:		Foto 12:	
Observación: Si es necesar	rio se pueden ap esta fina adicionales y actualizar el número de ho	jas.	SECIAL PURS
Amil	Firma Sello del Presidente de la OPF	Birt	Firma y Sello Director Centro Educativo Público