

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1841-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO 2.2 Sustitución de soporte de madera, por metal.



Foto 4: VENTANAS 5.6 Sustitución de balcones de metal.






Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.1 Sustitución de canal de metal.



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 7.5 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Brenda Sican</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--