



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetaciones, aplicación de pintura)




Foto 2: 4.4Sustitucion de puerta en servicio sanitario



Foto 3: VENTANAS 5.1 mantenimiento estructura de metal de ventana




Foto 4: PISO 6.7 sustitucion de piso de granito




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTEIORES. 9.1 pintura en muros exteriores e interiores





Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) a puerta servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Verónica Morales*  
Deisy Verónica Morales Peralta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Rosa Florisda Ronquillo Escobar*

Rosa Florisda Ronquillo Escobar  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024



Foto 06: SERVICIOS SANITARIOS. 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 07: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 08: SUSTITUCION DE AZULEJO. 13.1 Sustitución de azulejo



Foto 09. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. 14.13 Sustitución de llave de chorro




Foto 10. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERANA/DEPOSITO DE AGUA 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700lt.




Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS Y DEPOSITO DE AGUA. 18.3 Sustitución de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales  
Deisy Verónica Morales Peralta.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Floriselda Ronquillo Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, ALDEA EL PATROCINIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2585-43	FECHA:	28/12/2024







Foto 11: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 19.4 Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños



Foto 12: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. 21.1 Repello de muro



Foto 13. INSTALACION DE PILA. 19.2 Instalacion de pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Verónica Morales</i> Deisy Verónica Morales Peralta. Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>Rosa Floriselda Benquillo Escobar</i> Rosa Floriselda Benquillo Escobar Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--