


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo, Aldea El Patrocinio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2850-42	FECHA:	9/09/2024

	
<p>1.1 Sustitucion lamina por lamina troquelado zinc calibre 26</p>	<p>2.2 sustitucion de estructura de soporte madera por metal</p>

	
<p>3.1 Impermeabilizacion de losa</p>	<p>Foto 4: 6.5 Sustitucion de piso por torta de cemento</p>

	
<p>Foto 5: 7.3 Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo pvc3"</p>	<p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Iris Sulema Castillo Morales Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

