

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED # 362	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA CONCEPCION EL CEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2871-45	FECHA:	05/09/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitucion de lamina, troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: PUERTA DE METAL. 4.3 Sustitucion de puerta.



Foto 4: PISO. 6.5 Sustitucion de piso de torta de concreto.




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6:SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 10.5 Sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 362	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION EL CEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2871-45	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES 15.1 Reparacion de muro perimetral



Foto 2: LOSA DE PATIO 16.1 Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 3: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTERNAS/ Depositos de agua. 18.1 Sustitucion de deposito de agua de 1000lt.



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

