



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Trocha 7 Calle 11	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Trocha 7 Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0032-43	FECHA:	5/9/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LA COCINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO A COCINA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO A UN



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA Y FOSA SEPTICA DE SANITARIOS





FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE POYETON A COCINA RURAL CON CHIMENEA Y PLANCHA DE TRES HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Trocha 7 Calle 11	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Trocha 7 Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0032-43	FECHA:	5/9/2024










FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PILA A UNA PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	