

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE (11)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTRELLA DEL SUR CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0034-43	FECHA:	03/12/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina y capote



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



Foto 4: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 5: VENTANAS: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: PISO: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPPE DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE (11)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTRELLA DEL SUR CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0034-43	FECHA:	03/12/2024




Foto 7: PINTURA: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujección, aplicación pintura) a puertas servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

