

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE (11)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTRELLA DEL SUR CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0034-43	FECHA:	09/12/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina y capote



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



Foto 4: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 5: VENTANAS: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: PISO: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE (11)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTRELLA DEL SUR CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0034-43	FECHA:	09/12/2024







Foto 7: PINTURA: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujección, aplicación pintura) a puertas sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.F. DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--