



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Isla Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0537-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: 1.1 sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 2: 1.2 sustitución de capote de lámina para lámina troquelada en aulas



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en las aulas.



Foto 4: 4.2 sustitución de chapa en puertas de aulas.



Foto 5: 4.5 Sustitución de portón de metal.




Foto 6: 5.6 Sustitución de balcones de metal de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*KuRuRu C.*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Isla Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0537-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: 6.5 Sustitución de piso de torta de cemento en aula



FOTO 9: 21.1 Repello en muro que sostiene el portón y aula



FOTO 10: 21.2 Cernido en muro que sostiene el portón y aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*MuRqRuCa*



Firma y sello del Presidente de la APF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público