

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-13-0552-43	FECHA	5/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamian troquelada aluzinc



Foto 2: Sustrucción de de estructura de madera, por metal




Foto 3: sustitucion de puertas de sanitarios




Foto 4: Sustrucción de puertas de aulas




Foto 5: Sustrucción de piso-ceramico



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos a continuación y detallar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del COP



[Firma]
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

