



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/12/2024




Foto1: SUSTITUCION POR LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERRAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0558-43	FECHA:	10/12/2024



Foto7: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




Foto 8: SUSTIRUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA




Foto 9: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 10: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 11: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT




Foto 12: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

