

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 7 CALLE 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0699-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc callibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lámina troquelada



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: 11.2 Sustitución de barandas de metal



Foto 6: 12.1 Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 7 CALLE 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0699-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

