

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepcion
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 7 Calle 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0699-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: 1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitucion de capote de lamina troquelada




Foto 3: 1.3 Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: 2.2 Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: 11.2 Sustitucion de barrandas de metal



Foto 6: 12.1 Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE










Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR  X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepcion
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 7 Calle 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0699-43	FECHA:	10/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

