

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0791-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustrucción de lámina y capote



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustrucción de estructura de soporte



Foto 3: PUERTAS DE METAL: Sustrucción de puerta y en servicios sanitarios




Foto 4: VENTANAS: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: PISO: Sustrucción de piso de torta de concreto y piso cerámico



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa C. Nazarro

Firma y sello del Presidente de la ODF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0791-43	FECHA:	11/12/2024




Foto 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA: Sustitución de depósito de agua 1100 lt









Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y chimenea



Foto 9: REPARACIÓN DE REPOLLO Y CERNIDO DE PAREDES: Repello en Muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA Firma y Sello Director Centro Educativo Público