



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. José MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0449-45	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: reparación de portones con oxidación en la parte de abajo del portón 1 hacia el parque





Foto 2: portón 2 colindante con el solon de usos múltiples



portón 1 vista de la parte de adentro



Foto 4: chorro con mayor fuga en el área de patio




Foto 5: chorros del área de baños de hombres






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE Dr. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5 COLONIA LA CHACARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0005-0449-45	FECHA:	



mantenimiento a sisterna subterranea y repacion de bombas de agua tanto sumergibles como de distribución




REPARACION Y CAMBIO DE VALVULAS DE PIE



CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA Y SILINDROS HIDRINEUMATICOS Y REACONDICIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL



fugas en rotoplas



fugas en varios rotoplas




fugas en varios rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. José MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0449-45	FECHA:	1/03/2024



REEINSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ALUMNAS




ELABORACION DE DOS REJAS DE METAL PARA RESGUARDO DE LOS LAVAMANOS




SUSTITUCION DE PASADORES DE REJAS DE BAÑOS DE ALUMNAS



SUSTITUCION DE PASADOR DE REJA DE BAÑO DE ALUMNAS





REPARACION DE PUERTA DE BODEGA DE AREAS OCUPACIONALES



MATENIMIENTO Y REPACION DE PUERTA DE GRADAS A SEGUNDO NIVEL DE AREAS OCUPACIONALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPA Firma y Sello Director Centro Educativo Público