

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 35 "Juan José Arévalo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 avenida 25-29 zona 6 proyecto 4-3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0460-42	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: 19.8 Instalación de lámina troquelada de torta de cemento en bodega 6.5 Sustitución de piso



Foto 2: 14.10 Sustitución de llaves de globo, flote y tornillos de inodoros




Foto 3: 10.9 Sustitución de grifos de estación de lavamanos



Foto 4: 6.5 Sustitución de piso de torta de cemento ingreso al establecimiento 6.5 Sustitución de piso de torta de cemento en patio




Foto 5: 4.3 Sustitución de puerta de metal



Foto 6: 4.5 Sustitución de portón de metal


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la O.P.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 35 "Juan José Arévalo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 avenida 25-29 zona 6 proyecto 4-3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0460-42	FECHA:	20 de junio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público