

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No 98 GRAL. JOSE MARIA REYNA BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. B 17-36 ZONA 13 COLONIA REYNA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0920-43	FECHA:	23/03/2024



Foto1: Sustitución de 9 accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), área de primaria



Foto 2: Sustitución, Suministro e instalación de 2 servicios sanitarios, lavamanos y accesorios (área de preprimaria)




Foto 3: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto), área de primaria



Foto 4: Sustitución, Suministro e instalación de tubería lineal para un lavadero y sanitario, en dirección jornada vespertina.




Foto 5: Sustitución, Suministro e instalación de tubería lineal de una pila, dos sanitarios y dos lavamanos (área de preprimaria),




Foto 6: Sustitución, Suministro e instalación de tubería lineal de una pila (área patio primaria), una pila en cocina (jornada vespertina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No 98 GRAL. JOSE MARIA REYNA BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. B 17-36 ZONA 13 COLONIA REYNA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0920-43	FECHA:	23/03/2024




Foto1: Suministro e instalación de dos reposaderas, zanjeado, tallado, elaboración de dos piezas de tapaderas (área patio de preprimaria)




Foto 2: Sustitución, suministro e instalación de pila de cemento de dos lavaderos (cocina jornada vespertina)




Foto 3: Sustitución, suministro e instalación de pila de cemento de un lavadero (área preprimaria y patio principal primaria)




Foto 4: Sustitución, Suministro e instalación de piso cerámico en dos cocinas (jornada vespertina y matutina)




Foto 5: Sustitución, e instalación de canal de metal, incluye pescantes.






Foto 6: Readecuación de estructura de techo y desmontaje de lámina existente para instalación de Flashing de lámina de aluzinc calibre 26. remozamiento de pared y sellado en orilla de lámina en módulo de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No 98 GRAL. JOSE MARIA REYNA BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. B 17-36 ZONA 13 COLONIA REYNA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0920-43	FECHA:	23/03/2024




Foto1: Sustitución, Suministros e instalación de siete bajadas agua pluvial , tubo pvc 4"80 psi




Foto 2: Suministro y aplicación de impermeabilización, sellado de fisuras y resanante de cisterna de concreto de 2.80 largo x 2.50 de ancho x 1.80 de alto (vaciado, revisión general interna antes de impermeabilización)




Foto 3: Suministro y sustitución de bombilla led (para doce aulas)



Foto 4: Suministro y sustitución de cableado eléctrico (bodega de alimentos, cocina y sanitario jornada matutina)






Foto 5: Suministro y sustitución de unidad luminaria+ interruptor (bodega de alimentos, cocina y un sanitario jornada matutina)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No 98 GRAL. JOSE MARIA REYNA BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. B 17-36 ZONA 13 COLONIA REYNA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0920-43	FECHA:	23/03/2024




Foto 1: Mantenimiento a parte inferior de portón principal de 1.25 mts. de ancho X 30 cm. de largo. (lijado y pintado de dos manos).




Foto 2: Mantenimiento a tapadera de cisterna de 40 x 40 cms.(se fijo con soldadura)



Foto 3: Suministro e instalación de malla electrosoldada 6x6 calibre 4.5 / 4.5 en techo bodega de alimentos (de 6 largo X 2.30 mts. de ancho, jornada matutina)



Foto 4: Sustitución, Suministros e instalación de ½ mt2 de levantado de pared en bodega de alimentos (jornada matutina)






Foto 5: Suministros e instalación de repello de 2 mts2 de cocina (jornada vespertina)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---