



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. La Ceiba No. 590 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km. 13.5 Ruta al atlántico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00183162-43	FECHA:	1 de marzo de 2,024



Foto 1: cambio de techo, puesta de canal, repello de pared y pintura de fachada de enfrente.

Foto 2: Área de baños, reparación de puertas, cambio de chapas, pintura de pared y cambio de tubería expuesta.



Foto 3: Techo con base de metal de dos aguas para cubierta de portón.

Foto 4: Bajada de agua pluvial, sustitución de accesorios para tanques y cambio de flotes





Foto 5: Instalación de tablero de cuatro polos, cableado y empalmado.

Foto 6: Revisión de soquet, instalación de bombillas ahorradoras y cambio de toma corrientes dobles y apagadores (todo segundo nivel).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la ORE  
**JUNTA ESCOLAR  
ESCUELA LA CEIBA  
No. 590**

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

