

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 590 La Ceiba J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43	FECHA:	Guatemala, 30 de agosto de 2024



Foto 1: Mantenimiento de puerta de metal para nivelar piso



Foto 2: Demolición de piso alisado de concreto, de aula.



Foto 3: Aplicación de cernido para nivelar base de aulas para instalación de antideslizante.



Foto 4: Instalación de piso antideslizante en aulas



Foto 5: Instalación de piso antideslizante en aulas



Foto 6: Pintura de muros exterior e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 590 La Ceiba J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43
ESTABLECIMIENTO:	00 - 18 - 7684 - 43	FECHA:	Guatemala, 30 de agosto de 2024



Foto 1: Mantenimiento a portón de metal



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

