



12

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024.



Foto1: Sustitución de chapas en CREA



Foto 2: Sustitución de chapas en Computación



Foto 3: Sustitución de chapa del depósito de basura de la jornada matutina (se arruinó la chapa por eso se usa candado) y del portón(se juega la llave).



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por piso de granito corredor Preprimaria, también el espacio de Tienda Escolar.



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por piso de granito corredor de Primaria módulo 2.



Foto 6: Sustitución de bajadas de agua (tubo de 4") de agua mantenimiento de canales del módulo 1 de Primaria y salón de usos múltiples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jaquelin Azucena Mejía J.

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024



Foto1: Mantenimiento de canales del salón de usos múltiples y módulo 1 de Primaria



Foto 2: Trabajo de canales y bajadas de agua en aulas de Preprimaria y techo de Tienda Escolar



Foto 3: Trabajo de canales y bajadas de agua en techo de patio de Preprimaria y techo de módulo 2 de Primaria.




Foto 4: Frente externa de la escuela y entrada . Pintar zócalo



Foto 5: Pintar zócalo de las paredes externas de aulas y muros



Foto 6: Foto 3: Pintar zócalo de las paredes externas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jaquelin Azucena Mejía J
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 20 de junio de 2024



Foto1: Limpieza de fosa séptica



Foto 2: Limpieza de fosa séptica



Foto 3: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 4: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 5: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 6: Techo preprimaria y reforzar cerco de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

