



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 29 de junio de 2024.



Foto1: Sustrucción de chapas en **CREA**



Foto 2: Sustrucción de chapas en **Computación**



Foto 3: Sustrucción de chapa del deposito de basura de la jornada matutina (se arruinó la chapa por eso se usa candado) y del portón(se juega la llave).



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto por piso de granito corredor Preprimaria, tambien el espacio de Tienda Escolar.




Foto 5: Sustrucción de torta de concreto por piso de granito corredor de Primaria módulo 2.



Foto 6: Sustrucción de bajadas de agua (tubo de 4") de agua mantenimiento de canales del módulo 1 de Primaria y salón de usos multiples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 29 de junio de 2024



Foto1: Mantenimiento de canales del salón de usos múltiples y módulo 1 de Primaria



Foto 2: Trabajo de canales y bajadas de agua en aulas de Preprimaria y techo de Tienda Escolar




Foto 3: Trabajo de canales y bajadas de agua en techo de patio de Preprimaria y techo de módulo 2 de Primaria.



Foto 4: Frente externa de la escuela y entrada . Pintar zócalo



Foto 5: Trabajo pintado de zócalo de las paredes externas de aulas y muros



Foto 6: Trabajo pintado de zócalo de las paredes externas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0010-43	FECHA:	Guatemala, 29 de junio de 2024



Foto1: Limpieza de fosa séptica



Foto 2: Limpieza de fosa séptica



Foto 3: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 4: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva




Foto 5: Colocación de tubos hg en malla del cerco del nivel Preprimaria



Foto 6: Techo y hierro para la pared del patio de la parte de atrás del aula de párvulos I y párvulos III B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

